

对于文段内容理解最恰当的选项是

文段主要论述了我国人口老龄化问题，并提出了应对措施。文段首先指出我国人口老龄化问题日益严重，并引用了相关数据。接着，文段分析了人口老龄化带来的影响，包括劳动力短缺、养老负担加重等。最后，文段提出了应对人口老龄化的措施，包括完善养老保障体系、发展养老产业等。

选项分析：

A. 我国人口老龄化问题日益严重，需要采取有效措施应对。——这是对文段主旨的概括，符合文意。

B. 我国人口老龄化问题已经非常严重，必须立即采取行动。——文段并未强调“已经非常严重”和“必须立即采取行动”，表述过于绝对。

C. 我国人口老龄化问题对劳动力市场产生了负面影响。——这只是文段提到的影响之一，不能概括全文主旨。

D. 我国人口老龄化问题对养老保障体系提出了挑战。——这也是文段提到的影响之一，不能概括全文主旨。

因此，最恰当的选项是 A。

[illegible]

说明:排水沟有效过水断面面积3.325平方米,最大流量13.3立方米/秒,最小流量1.33立方米/秒。



说明:

1. 本图采用2000国家大地坐标系, 1985国家高程基准。
2. 本图根据玉林市国土空间规划技术中心提供的玉林市苗园峰与万秀路交汇处西北侧规划图(编号:用地2021-114)编制。
3. 地块规划用地总面积为37005.35平方米, 其中:规划用地红线面积34920.06平方米, 规划城市道路用地面积为2685.35平方米。
4. 规划用地总面积是指规划用地界址内总用地面积。
5. 规划用地红线面积是指总用地面积扣除规划城市道路用地和街头绿地后的用地面积。
6. 本图第四类地权属为玉林市铁路路。

土地使用证为玉国用(2015)第001101号, 玉国用(2015)第001107号, 土地用途为铁路用地。

项 目	计量单位	规划要求数值	备注
规划总用地面积	m ²	4000.00	用地红线面积不得小于4000平方米
总建筑面积	m ²	3145.69	
计容总建筑面积	m ²	3145.69	规划要求不超过3200平方米
班 数	个	9	规划要求9个班
建筑高度	m	15.15	规划要求不大于24米
占地面积	m ²	923.26	
容积率	—	0.79	≤0.8
建筑密度	%	23.08	≤25%
绿地面积	m ²	1160.00	
绿地率	%	29.00	25%<绿地率≤30%
地面机动车位	辆	3	幼儿园不得小于1车位/100个师生
地面非机动车位	辆	30	幼儿园不得小于10车位/100个师生

建筑停车位	公共建筑出入口 (带无障碍)	公共建筑出入口	公共建筑出入口

图例:	
	地上建筑物
	地下建筑物
	道路
	挡土墙
	紧急行车道路
	规划标高
	测量坐标
	道路坡度
	沿石半径
	场地标高
	建筑物出入口
	人行出入口
	车行出入口
	非机动车进出口
	垃圾收集点
	物管用房兼消防控制室
	治安联防站
	党群服务中心用房
	社区养老服务中心
	婴幼儿照护服务中心
	社区办公服务中心
	已建并交付使用建筑物
	在建建筑物
	待建建筑物
	保留现状建筑物

注册师签章

出 图 专 用 章

出图专用章无效

设计集团有限公司

DI DESIGN GROUP Co., LTD.

证书编号: A101000703【建筑工程】(钢结构)

证书编号: 142021 Ⅱ级秘书论(乙级)

证书编号: A221008529【风景园林(市政工程)】(乙级)

广西玉林市民福房地产开发有限公司

文環園

总平面图(调整后)

[illegible]

田村村	9-24-011

田例外	付加料
-----	-----

宋艳丽	宋艳丽
-----	-----

苗树林	苗树林
-----	-----

郭静 李 莉

池延夏	池延夏
-----	-----

池延夏	池延夏
-----	-----

比	例	1:5
---	---	-----

方案	日期	2025.1
----	----	--------

	版本号	
--	-----	--

鸟瞰图 (调整后)

